

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 6 日

星期: 周日

天气: 多云转阴

气温: 22-35℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查光伏区施工情况。

2. 巡查综合楼、门卫施工情况。综合楼上人屋面勾缝未出光, 即找王生江令其整改完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特1. 1-2#区路基整平, 11-15#区人工精细回填土。
1#区个别地方线路穿管, 人工开挖。

2. 综合楼安装内门、窗扇安装打胶。(门卫), 电器安装, 上上人屋面勾缝。

其
它
事
项

3. 今日发电量: 749 万度电, 累计: 396.31 万度电。

本日现场监理人员

黄泽桐

蔡建光

刘刚

记录人: 蔡建光

总监 (总监代表):

黄泽桐