

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20兆瓦光伏电站

日期	2017年9月10日 星期日	气候	晴	气温	12-25℃
监理单位动态: 监理2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人施工					
施工机械动态: 施工机械运转正常					
施工进度情况	管理区铲车及人工平整场地, 3#光伏区焊接接地扁铁施工。5#光伏区汇1x41mm ² 电缆及运光伏板施工。11#光伏区割草施工。14#、15#光伏区2组人员焊接支架扁铁施工。15#光伏水渠安装预制砼管道施工。管理区安装路灯施工。2#光伏区人工挖接地扁铁施工。				
检查发现的问题	14#光伏区水渠段之前修好的地方, 下雨后出现错台裂缝的问题。				
处理措施、意见、结果	已通知施工队管理人员。				
协调内容或其他	今日发电量: 累计发电量:				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		