

监 理 日 志

工程名称: 中地能源自产20MW光伏电站

日期	2017年9月24日 星期日	气候	多云	气温	17-25℃
监理人员动态: 监理2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员16人					
施工机械动态: 施工机械运转正常					
施工进度情况	1. 电控吊顶木装饰施工。 3#光伏区机械割草施工。 光伏源地基础破钢筋及浇筑施工。 11#光伏区柜头除锈及做防腐漆施工, 及光伏支架焊接扁铁刷漆施工。 补充施工资料。				
检查发现的问题	发现10#光伏区10#汇流箱北边一排, 从西数第3块组件损坏。				
处理措施、意见、结果	已通知施工队管理人员进行整改。				
协调内容或其他	今日发电量: 8.5932 万度 累计发电量: 713.8246 万度。				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		