

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电项目

日期	2017年11月10日 星期五	气候	阴	气温	2-9℃
监理单位动态: 监理人员: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员: 16人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1、因检查人员须要协助(业主)工作, 而取消例会. 2、7区组与组之间接地连接, 线路绑扎检查尚缺.				
检查发现的问题	3、农业公司灌溉水管沟开挖完成管理区. 临建搭设按装门窗完成5%. 南区农耕. 4、监控管理区内人工开挖完成90%. 5、光热源电缆沟开挖, 换热设备要装开始.				
处理措施、意见、结果	6巡检发现水管沟开挖挖断供水管线, 即令其修复完成.				
协调内容或其他	今日发电量: 3.88万度 累计发电量: 945.39万度				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		