

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017 年 11 月 16 日 星期四	气候	多云	气温	4-11℃
监理人员动态: 监理人员: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求			
施工方人员动态: 施工人员: 23人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1、光伏设备吊装, 浇筑设备基础底座. 问题有设备基础比设备没有加大不附合规范要求, 即找总包令其整改汇报业主.				
检查发现的问题	2、1-2区大棚钻孔, 储水池放线, 水管施工预埋过路管道穿管. 完成80%. 3、监控立杆安装3-10区完成70%, 巡检发现立杆不垂直. 即令其整改完成.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 4.33万度. 累计发电量: 983.36万度				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		