

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电站项目

日期	2017 年 11 月 26 日 星期日	气候	多云	气温	0-12℃
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 30人. 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场, 符合设计要求.		
施工进度情况	1. 光伏设备调试. 2. 围墙基础砌砖完成.				
检查发现的问题	3. 农业公司搭建生活设施, 蓄水池上口整理压实. 4. 监控安装立杆, 穿过路旁管口穿线. 5. 水管道的清理, 敷设农用电缆线完成. 6. 35线接地缺失.				
处理措施、意见、结果	7. 巡检发现围墙基础北侧高, 与门南围墙不对称, 并汇报业主.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	