

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017 年 12 月 2 日 星期六	气候	晴	气温	-2~8℃
监理单位动态: 监理人员: 1人.		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求			
施工方人员动态: 施工员: 16人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 11-15区安装摄像头完成, 光缆熔纤完成85%. 2. 农业用水管道安装11-15区至管道完成.				
检查发现的问题	3. 蓄水池灰土基础找平压实完成. 4. 光热源保温安装完成50%. 5. 与业主、总包一起落实采暖外回水管整改问题. 谁做工程量算谁的. 6. 巡检发现水管道安装. 看棚放水阀不实用, 已通知农业公司, 是否改正.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发.		