

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电项目 -

日期	2017 年 12 月 21 日 星期四	气候	晴	气温	-4~8℃
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 24人 施工机械动态: 机械设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工要求		
施工进度情况	1、蓄水池复合土工布焊接。 2、农业用水与市政自来水公司人员对接后, 拆除检查井完成。				
检查发现的问题	3、冬暖棚砖墙基础砌体完成, 北1、2开绑扎圈梁钢筋。 巡 检发现箍筋间距不符合图纸要求, 找农业公司周经理, 令其即整改完成。 3、去冯雷邮寄票据。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	