

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 5 日

星期: 三

工程名称: 中能集团白水20MW光伏电站

天气: 阴转小雨

气温: 19-29℃

监 理 工 作 情 况	1、巡检综合楼、门卫、给排水外网施工情况。 2、巡检光伏区施工情况。 3、业主刘总来工地。(新来项目经理)	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊斯特	1、综合楼外墙喷涂真石漆, 门卫彩钢子外墙。化粪池、及外网开挖完成。 2、光伏区11#区下午电缆沟开始回填土。14#15#区背板线绑扎, 1X4电缆穿管, 6#区绑扎整理1X4直流电缆; 7#区焊接地扁铁。
其 它 事 项	3、今日发电量3.7万度。累计量: 118.3万度	
本日现场监理人员		黄泽桐 黎建光 刘朋。
记录人: 黎建光		总监 (总监代表): 黄泽桐