

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白河20MW光伏电站项目

日期	2017 年 12 月 3 日 星期 四	气候	多云	气温	-3~10℃
监理单位动态: 监理人员: 1人.		材料进场、取样见证、合格情况: DN25钢管进场, 符合要求			
施工方人员动态: 施工人员: 21人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 保强做外皮(铁)完成80%.(光热系) 2. 门口道路安装路强石完成.				
检查发现的问题	3. 蓄水池管线机械修整完成. 4. 水管道安装 1-15 区主管线全部完成, 开挖检查井, 寻找过路穿管并开挖完成. 5. 现场旁站过路穿管头开挖, 并确认位置无误.				
处理措施、意见、结果	发现农业用电线被人损坏, 即令其消除隐患即整改完成. 6. 门口两侧围墙安装.(管理区)				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		