

监 理 日 志

工程名称: 中地能源20MW光伏发电站项目.

日期	2017 年 12 月 13 日 星期 <u>三</u>	气候	阴转小雨	气温	-4~2℃
监理人员动态: 监人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 30人 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求.		
施工进度情况	1、监控安装红外线对射完成95%. 2、各暖棚1区北1开始砌砖, 北2破墙基础完成.				
检查发现的问题	3、蓄棚1区清理基础夯实完成, 加工制作棚架. 4、场区外道路两侧清理杂物, 整平场地. 5、水池开挖泵基. 6、水管道砌检查井4区完成.				
处理措施、意见、结果	7、综合楼补缺. 8、去县城维修打印机.(下午).				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发.	