

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21 ~ 32℃

工程名称: 丰达 25MW 屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

巡查西厂区防火墙粉刷, 符合
规范要求;

巡查东厂区防火墙基础回填符
合规范要求;

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河 山
北 西
国 藏
能 天

进行消缺
监视变电站运行情况, 整理资料

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵 伟

记录人:

邵 伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林