

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 10日

天气: 晴

星期: 11

气温: 21~38°C

工程名称: 卓达25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	巡查西东厂区防火墙基础回填, 符合规范要求; 巡查东厂区SVG变压器围栏施 工符合规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位 河北 山西 国能 晋能	施 工 内 容 及 进 度 进行消缺, 整理资料 监视变电站运行情况, 整理资 料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭伟
记录人:	郭伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德平