

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 19 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 19~38℃

工程名称: 中远 25MW 屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查光伏区, 个别屋面防渗措施不符合要求, 锈蚀部位未进行处理, 天沟未清理干净, 有杂物, 要求施工单位及时整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

河北中能

进行消漏, 制作箱变楼梯, 封堵。
巡查光伏区走道运行情况。

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵伟

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林

