

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 20~38℃

工程名称: 丰城 25MW 屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

巡查光伏区, 部分屋顶面直流光伏线缆距未按照设计要求穿管保护, 其中有些露在外, 且直流汇线未进行绑定, 要求施工单位及时做出整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江西
北
司
能

21
和
收
天

进行消缺大
巡查光伏区运行情况, 整
理资料

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵伟

记录人: 邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



由 扫描全能王 扫描创建