

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12 ~ 38℃

工程名称: 阜达25MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区, 部分接地焊接处, 连接处已锈蚀, 有些焊接不饱满; 屋面桥架紧固螺栓锈蚀, 要求施工单位及时整改。	
施 工 情 况	施工单 位 河北 同能	施工内容及进度 进行消缺 巡查几变电站运行情况, 整改资料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

