

监理日志()

日期: 2017 年 7 月 4 日

星期：二

天气: 12/2

气温: 16 ~ 34°

工程名称: 单达 25MW 屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

与业主视察现场，与业主协商针对
电缆沟回填、路面垃圾等问题，要求施
工队及时做出整改。

施工单位

施工内容及进度

施工情况

1. 监视变电站运行情况
2. 进行消缺

西区整理电缆沟,多余土方外运.

其它事项

本日现场监理人员

部 休

记录人:

3/ 4

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

胡德林



由 扫描全能王 扫描创建