

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 01 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14~39℃

工程名称: 丰达25MW屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

巡查光伏区, 施工队在路面用充剩余的水泥弃之不理, 要求施工队及时消除。

巡查屋顶, 在消除工程处理过后, 仍有垃圾未处理, 要求施工单位及时清理。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河北国能

生产1# 生产2#井, 原料1#井做电缆桥架, 接地扁钢。东区防火墙砌筑完成4个。
巡查变电站运行情况, 并进行消缺

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵伟

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



由 扫描全能王 扫描创建