

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月6日

天气: 晴
气温: 10 ~ 5°C

星期: -
工程名称: 晶澳基地光伏扶贫配套20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	门头接驳现场监督安全, 配电箱、综合楼的外围防护设施检查。 进厂支架材料有检测, 发现尺寸与图纸不吻合。 催促施工单位将前期资料准备齐全上报处理。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
守厦华建 守厦天顺 电力工程 程公司	外圈内环道路修整, 引孔机在引孔(两台) 配电箱木工在制模, 配电箱、综合楼的外围防护已搭好, 门头已搭装好, 五牌一图搭设完成。 支架材料到场两车。	
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员: 赵毅, 卜君, 李保君		
记录人: 卜君 总监(总监代表): 韩大明		

2017-03-06 18:06