

日期: 2017年12月2日

星期: 六

工程名称: 锦州市瓦二期光伏发电

天气: 晴

气温: 12-10℃

风速: 1.2m/s

今日监理巡视施工工地: 锦州市瓦二期光伏发电

监理工作情况

1. 十二区安总长村: 检查光伏组件安装质量。
2. 二区: 检查冬季防冻措施。
3. 一区: 检查支架打地锚质量。
4. 一区: 检查网接地焊接。
5. 一区: 检查二区组件接地焊接。
6. 一区: 检查二区组件基础做护坡。

施工情况

分志

承包单位

施工内容及进度

其它事项

1. 今日进场施工人员: 管理人员、施工人员。
2. 今日文明施工: 要求施工单位做好文明施工。

本日现场监理人员

孔德刚

记录人: 孔德刚

孔德刚