

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 11 月 3 日

星期: 五

工程名称: 溪州花石一期光伏发电

天气: 晴

气温: 6°-16°

今日监理巡视施工工地:

1. A块9区、10区维修电缆桥架消缺.
2. A块三区、二区打孔、放点.
3. A块一区围栏施工.

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

众心

施 工 情 况

1. 今日进场施工人员30人,其中管理人员6人.

2. 今日进场施工机械: 钻机一台、打桩机一台.

3. 今日文明施工: 安全生产均在可控范围.

其 它 事 项

本日现场监理人员

时金富、孔德国

总监 (总监代表):

张明武

记录人: 孔德国

江苏省建设厅监制