

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环东村光伏发电二期2014W12月

日期	2017年09月16日 星期六	气候	晴	气温	15~25℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 现场施工 施工机械动态: 3台挖机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 通庄组保支架安装. 2. 通庄箱变基础底板浇筑完成. 3. 环东修建进场道路. 5. 通庄环网接地焊接 4. 南山岭上村暂停施工.				
检查发现的问题	1) 组件插头在C型钢按夜位置不正确.				
处理措施、意见、结果	1) 现场要求施工班组整改.				
协调内容或其他					
记录人	王亚新		总监签阅		