

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

日期	2017年10月12日 星期 4	气候	多云	气温	7℃-16℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员8人, 施工人数2人					
施工机械动态: 1台打桩机					
施工进度情况	道庄施工现场打孔, 已完工程量60%.				
检查发现的问题	监理巡视检查: 打孔的深度、垂直度、孔与孔之间的距离必须符合设计要求, 对施工过程中出现的偏差提出整改要求和意见.				
处理措施、意见、结果	要求施工过程中要认真负责, 精心操作, 准确无误.				
协调内容或其他	无				
记录人	李保良		总监签阅	X115	