

监 理 日 志

工程名称: 新乡市卫滨区南村镇环秀村光伏电站二期20MWp

日期	2018年05月28日 星期四	气候	晴	气温	19°/0°c
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 围栏材料进场 1汽车		
施工方人员动态: 管理人员3人 施工员20人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	环秀: 1. 支架打对穿孔 2. 组件板接地线连接 3. 电缆桥架盖板重新加固 4. 高压电缆挖沟 5. 围栏挖基坑 6. 2-2区拆组件板及支架 往升压站处				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘继奎		总监签阅		