

# 监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期20MW)

|                         |                                                                 |                 |      |    |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期                      | 2018年02月25日 星期二                                                 | 气候              | 晴    | 气温 | 7℃~21℃ |
| 监理人员动态: 2人              |                                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 管理人员3人, 施工员20人 |                                                                 |                 |      |    |        |
| 施工机械动态: 工程车2台           |                                                                 |                 |      |    |        |
| 施工进度情况                  | 环秀: 1. 支架立柱打穿孔.<br>2. 组件连接前板连接.<br>3. 电缆沟整层浇筑.<br>4. 围栏桩基础开挖、浇筑 |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题                 | 无                                                               |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果              | 无                                                               |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他                 |                                                                 |                 |      |    |        |
| 记录人                     | 王立新                                                             |                 | 总监签阅 |    |        |