

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏发电项目二期20MWp

日期	2018年05月21日 星期六	气候	晴	气温	26°/8°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3人 施工人员16人					
施工机械动态: 无					
施工进度 施工部位	道岔: 1. 圆钢安装 环梁: 1. 支架打对穿孔、安装螺栓 2. 圆钢安装				
检查发现的 问题	巡检发现圆钢基础坑存在问题				
处理措施、 意见、结果	按照图纸要求、加大基础开挖 现已整改				
协调内容 或其他					
记录人	刘继		总监签阅		