

监 理 日 志

工程名称: 承德市滦平县南林镇环秀村光伏发电项目二期20MWp

日期	2018年06月05日 星期二	气候	晴	气温	35°/17°
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员13人					
施工机械动态: 打孔机2台					
施工进度情况	南岭上村: 1. 打孔机打孔 180个孔 2. 支架安装 3. 放线打点				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘继奎		总监签阅		