

监 理 日 志

工程名称 鄂州市咸宁市咸安区南村镇环秀村光伏发电项目二期20MWp

日期	<u>2018年08月15日</u> 星期 <u>六</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>33.23°C</u>
监理人员动态: <u>2人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>管理人员4人 施工人员13人</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工进度情况	<u>1. 支架调直.</u> <u>2. 一期消缺.</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>张生贵</u>		总监签阅		