

## 监 理 日 志

[illegible]

|                          |                                                  |    |                 |    |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                       | 2019年5月22日 星期三                                   | 气候 | 晴               | 气温 | 25/-10 |
| 监理单位动态:                  |                                                  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 李越公司管理人员一人 电工两人 |                                                  |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 一台挖掘机            |                                                  |    |                 |    |        |
| 施工进度情况                   | 该站线路工程组6#铁塔上架, 7#、4#、钢筋绑扎, 模板安装。<br>李越公司光伏区, 消缺。 |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                  | 无                                                |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果               | 无                                                |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                  |                                                  |    |                 |    |        |
| 记录人                      | 刘德                                               |    | 总监签阅            |    |        |