

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年03月04日 星期二	气候	晴	气温	10~15℃
监理人员动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况 施工部位	1. 现场消缺, 无				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	整理资料				
记录人	王亚新	总监签阅			