

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年03月22日 星期五	气候	阴	气温	1℃~12℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 箱变事故油池浇筑完成 2. 现场消缺, 更换科拉筋螺栓 3.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	整理资料				
记录人	王亚新	总监签阅			