

监 理 日 记()

日期: 2017年06月16日

星期: 五

工程名称: 新疆青城市泽明山南村破坏农村光伏电站项目.

天气: 32°

气温: 16 - 29°

监理工作情况	1. 现场巡视
	2. 参加美江630井网各单位工程节点要求会议。
	3. 检查2-3#高压试验沟回填, 钢砂厚度不够, 要求增加盖砂厚度, 已完成。
	4. 2-3#拉线基础钢筋、拉板拉线合格, 砼浇筑完成。
	5. 检查1#内防锈等基础完成后。
	6. 要求施工人员佩戴好安全帽。山坡施工注意机械人生安全。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	山西晋通建设有限公司	1. 1# 2# 3# 斗孔支护材料进场, 挖机基础沉底, 逆坡施工。 3# 4# 挖地沟开挖, 挖地沟的设备进沟, 2-3# 拉变高后也继续 没回填, 2-3# 拉线基础完成, 2-1# 内防锈孔 28钻机。 3# 基础灌注, 20人, 吊车, 组织安装, 2-1# 拉线就位。
	江苏华能建设集团有限公司	3# 基础灌注, 20人, 吊车, 组织安装, 2-1# 拉线就位。
	江苏卓越新能源建设工程有限公司	1. 升压站调试单体到场试验(单体) 4#后每1次, 二次接线。 升压站铁艺围栏基础, 在浇筑, 现今才浇筑面防水道封堵设室内 地砖铺设, 配电柜建筑电气施工, 1# 内水池拆模。
		2. 外线杆塔降噪丝带固定上防盗螺母; 基础地脚螺栓浇筑保护帽 数据接地连接牢固。
其它事项		35KV配电柜到一#

本日现场监理人员	刘金堂 胡强 徐江	总监(总监代表):
记录人:	徐江	



由 扫描全能王 扫描创建