

## 监理日志

|                                    |      |                                         |      |            |      |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|------------|------|
| 项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目 |      |                                         |      |            |      |
| 日期:2017年 08 月 15 日,<br>星期二         |      | 天气:多云, 温度: 20℃~28℃,风向: 东南风: 风力:1~2<br>级 |      |            |      |
| 一、施工内容                             |      |                                         |      |            |      |
| 施工部位                               |      | 施工内容                                    |      | 资源投入量      |      |
| 二期工程                               |      | 1.二期工程东面修路。<br>2.二期工程南面场坪。              |      | 挖机 2 台     |      |
| 二、施工进度                             |      |                                         |      |            |      |
| 施工部位                               |      | 施工内容                                    |      | 施工进度       |      |
| 二期工程                               |      | 1.二期工程东面修路。<br>2.二期工程南面场坪。              |      | 80%<br>50% |      |
| 三、施工质量问题                           |      |                                         |      |            |      |
| 责任单位                               | 施工部位 | 施工内容                                    | 存在问题 | 评判标准       | 处理情况 |
| /                                  | /    | /                                       | /    | /          | /    |
| 四、监理工作情况                           |      |                                         |      |            |      |
| 组织单位                               | 参与单位 | 工作地点                                    | 工作内容 | 工作结果       |      |
| /                                  | /    | /                                       | /    | /          |      |
| 五、签发监理文件台账                         |      |                                         |      |            |      |
| 文件编号                               | 文件标题 | 接收单位                                    | 是否回复 |            |      |
| /                                  | /    | /                                       | /    |            |      |
| 六、之前问题整改复查情况                       |      |                                         |      |            |      |
| 施工部位                               | 存在问题 | 复查情况                                    | 整改实效 |            |      |
| /                                  | /    | /                                       | /    |            |      |



工地巡视 20170815

本日监理人员

刘金堂 李保君 王安红