

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 13日

星期: 六

天气: 晴

气温: 13°-29°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查光伏区支架基础灌注, 孔深不符的要求清孔, 预埋件要求摆放垂直。
3. 检查1#、2#力阵组件安装, 要求支架调整好再安装组件。
4. 要求施工现场人员佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带。
5. 要求施工单位进场材料及时报验。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区支架基础预埋件灌注(24.4#)
2. 光伏1#、2#区组件安装
3. 配电柜内端子排架, 二次室设备基础加工焊接, 沟盖板加工。
4. 主变事故油池支模。
5. 综合楼顶板拆除清理。
6. 升压站主接地网焊接, 接地中性点预埋件加工。

江苏华能建
设工程集团
有限公司

其
它
事
项

运至旧卸车
二次浇筑到场

本日现场监理人员

刘金堂, 贺磊磊, 徐巴图

记录人:

徐巴图

总监(总监代表):