

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 15日

天气: 雷阵雨

星期: 六

气温: 22~29℃

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环君村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 检查综合配电箱接线个别端子接线松动,已要求紧固完成。 3. 检查升压站支架基础钻孔,要求注意人员机械安全,控制好孔距深度,垂直度。 4. 检查2-3#支架安装,要求控制好支架倾角,安装平整螺丝紧固好。 5. 要求现场人员佩戴好安全帽	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通运 变电气有限公司 江苏中能建 设工程集团 有限公司 江苏中能建 设工程集团 有限公司	施工内容及进度 1. 2-1#区 支架安装,电缆整理,盖折架盖板, 2-3#区 主接地网焊接,支架组件运料,支架安装 3#区 立拉钻对穿孔。 2. 升压站建筑材料,模板清理。 综合配电箱安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 刘金堂 胡强 徐国		
记录人: 徐国		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

