

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 17 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 21-31°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 检查支架安装、要求控制好角度。 3. 要求现场人员佩戴好安全帽。 4. 检查支架、横梁盖板有未固定、固定不到位、通知施工单位整改。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送 变电有限公司 江苏华能建设 工程集团 有限公司 江苏卓越新 能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 2-2# 支架基础钻孔, 场平。 2-3# 组件支架安装; 组件安装 支架基础混凝土灌注。 3# 组件支架打对穿孔。 2. 4# 站围墙外圈平整。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 孙金堂 徐乙国		
记录人: 徐乙国		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

