

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 23 日

星期: 日

工程名称: 新沂市洋北镇环秀村光伏发电项目

天气: 多云转晴

气温: 24°/35°

监 理 工 作 情 况	1. 巡检现场。 2. 检查钻孔深度及轴偏。 2. 检查支架安装倾角度。 2. 检查组件板安装高低差。 1. 检查人员配戴安全帽。	
施 工 情 况	承包单位 江苏华能光伏建设 有限公司 江苏华能光伏建设 工程有限公司	施工内容及进度 1. 门架安装。 2. 综合协调。 1. 3区组件板下面清理杂草青棵。 2. 4区铺设电缆桥件。 1. 2-2区钻孔。 2. 2-3区支架安装组件安装。 3. 2-3区布钢、接地焊接、及电缆桥件铺设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘军	
记录人: 刘军	总监(总监代表):	

江苏省建设厅监制

