

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 07 月 30 日

天气: 多云转晴

星期: 日

气温: 20℃ / 29℃

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场巡检
2. 2-2 环网接地扁钢焊接做防腐
3. 2-2 区组件安装有一组倾角坡度小, 发现问题立即通知监理单位及施工班组赵茂盛进行反工。
4. 2-3 区组件安装

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通  
送变电有限公司江苏华能  
建设工程有限公司江苏华能  
建设工程有限公司江苏华能  
建设工程有限公司江苏华能  
建设工程有限公司

1. 综合楼门安装。

1. 5-6 区 电缆铺设。

2. 2 区 杂草青棵清理。

1. 2-2-3 区 支架、组件安装。

2. 环网接地 接头焊接

其  
它  
事  
项

1-3 区 视频监控安装

今天邮件过来 2 件螺丝。

本日现场监理人员

刘 李 华

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

