

监 理 日 记(050)

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 19° ~ 10°

工程名称: 华容县 80MW 炉内脱硫发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区支架安装, 桩基施工, 立柱焊接, 修建道路用砂石材料进场, 过火渠桥梁砌石并浇筑, 箱变基础平台钢筋绑扎, 场内道路铺装. 升压站 50G 室墙身砌筑, 屋面钢筋模板搭建, 柜间墙身砌筑, 支架基础开挖, 垫层浇筑, 小设备基础浇筑. 外线 1# 塔基垫层钢筋绑扎, 塔腿基础搭建模板. 上电、验收、中电和监理各单位巡视光伏场区道路问题整改方案.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区支架安装 14 组, 立柱焊接 490 根. 桩基 80 根. 现场管理人员 15 人, 光伏区施工人员 60 人, 升压站 40 人, 外线 40 人.
其 它 事 项	存在问题: 1. 光伏场区个别施工人员未戴安全帽. 2. 支架材料在道路上散落, 无人处理. 3. 升压站临电不规范的问题还没有完全整改. 4. 升压站, 外线施工人员未配戴安全带.	
本日现场监理人员	黄永寿、赵悦、徐耀生、王少华	
记录人: 王少华	总监 (总监代表): 黄永寿	

江苏省建设厅监制

