

监 理 日 记 (056)

日期: 2017 年 12 月 18 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 27°~17°

工程名称: 华蓥县红庙镇老场村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区支架安装, 立柱焊接, 箱变基础平台钢筋绑扎, 场区道路涵管预埋及砌筑。 外区配电柜女儿墙砌筑, 柜基础浇筑, 场区道路铺装。 外线的升塔腿绑扎钢筋。 今日大坝问题已协调, 小型运输车辆可以通行。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 支架安装绑扎, 立柱焊接, 箱变基础平台钢筋绑扎已完成两基。 管理15人, 光伏区施工25人, 外区施工25人, 外线施工20人。
其 它 事 项	下午由监理方发起的安全大检查, 发现现场问题如下: 光伏区: 1. 分配箱没有接地, 二级配电箱接地铜线 4mm² 截面面积过小; 2. 部分安装支架工人没有佩戴安全带, 要求马上佩戴。 外区: 1. 配电房重要物料运输使用叉车, 要求必须停止使用。2. 光伏区架空时直接压在脚手架钢管上, 必须马上拆除, 重新架设; 3. 外脚手架没有拉锚杆固定, 4. 分配箱接地铜线截面面积过小, 要求使用铜线 56mm² 截面面积。	
本 日 现 场 监 理 人 员	记录人: 王小明 总监 (总监代表): 黄永新	

江苏省建设厅监制

