

监 理 日 记()

日期: 2017年11月7日

天气: 多云
气温: 10°C ~ 21°C

星期: 二

工程名称: 华容县4×20MW农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>现场巡视, 组件安装113组(A08、A10、A11、A19、A26、A27、A34、A40区), 沿带组件操作人员的规范性有所提升。因为今日无组件到场, 现场村民也减少许多。一期组件安装已完成80%以上, 部分区域还需二次调整和整装, 现场施工人员较少, 已要求施工单位尽快增加施工人员。</p> <p>二期土地丈量, 13日未进行清表工作, 因核由于材料进场缓慢已暂停施工。</p> <p>A01~A07区场内道路检修。</p>	
	<p>A01~A07区场内道路检修。</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	南面通航	1. 组件安装113组(A08、A10、A11、A19、A26、A27、A34、A40区), 已完成组件调整, 施工进度过半。
湖南双人		2. A35、A36、A29、A30、A34、A38区杆塔基础施工。
		3. A38、A37区杆塔地脚螺栓。
甘肃鸿泰		4. A02区杆塔地脚螺栓。
		5. A01~A07区道路检修。
中化能源		6. 二期土地丈量。

其它事项	<p>13日 A01~A05区, A08、A09、A10区投运, 并网容量9.61MW。 以后继续增加并网容量。</p>	

本日现场监理人员	蒋衍刚
记录人:	王丽、王

总监(总监代表): 陈德林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建