

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年11月31日

天气: 阴

星期: 二

气温: 7°C ~ 11°C

工程名称: 华容县4x20Mn布农艺互补光伏电站项目

监理工作情况

现场巡视,一期光伏区组件汇线,场内道路修筑完成区除草,部分区域桩头防腐施工。A26区组件水沟开挖,施工场区人员太少,消缺工作还未展开,因支架钢材来源的公司还未采购到货,影响一期全容量并网。现场办公会议施工安排。

二期管桩(富强)租赁4台吊车在二期场地,未发生村民阻挠情况,计划明日开始打桩。

下午与单位在项目部办公室进行二期图纸会审。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
甘肃海霖 山西晋能 湖南双人 中化能源	1.一期组件封装、调运、检验紧固。 2.一期桩头防腐施工。 3.一期A46区组件汇线。 4.一期光伏区除草、场内道路硬化。 5.二期管桩进场4台。	
其它事项		二期图纸会审。
本日现场监理人员		黄承喜、臧志刚、王孝金、王乐平
记录人:	王乐平	总监(总监代表): 刘经林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建