

监 理 日 记()

日期: 2017年12月18日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10~12℃

工程名称: 华亭县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一期: 光伏区通讯系统施工, 部分区域清表整改, 组件间拉地线安装。 二期: 甘肅漢源区域支架, 组件安装, 现场测量间距符合19 ± 1的设计要求。B07、B10区支架散料, 立杆焊接, 均满焊, 箱变平台浇筑验收合格, 浇筑震捣到位, 现场施工机械和人员充沛。 莫之我区域打桩部分施工偏差较大, 要求按桩基设计施工, 立杆焊接基本满焊, 现场检查地脚线压在支架材料下, 要求处理并整改, 现场安全技术交底。	
施 工 情 况	承包单位 甘肅漢源 莫之我 南通通和 湖南天 中江水利	施工内容及进度 1. 光伏区通讯系统施工, 部分区域组件拉地线安装。 2. B07、B09、B10区打桩564根。 3. B05、B06、B07、B09、B10、B15、B16区支架安装102组。 4. B01、B03、B05、B06、B07、B09区组件安装70组。 5. B15、B17、B06、B05、B04、B01区立杆焊接813处。 6. B01、B04、B05区汇流箱安装14台。 7. B11、B12、B14、B15区箱变平台浇筑。 8. 场内道路施工。
其 它 事 项	早8:20左右, 罐车进道路B07区域遭村民阻工, 使进场罐车不能及时卸货, 要求进入施工队开话, 成品组件后续供货有风险。	
本日现场监理人员	曹永新 姚在明 王金全 王正	
记录人:	王正	总监(总监代表): 王正

江苏省建设厅监制

