

监 理 日 记()

日期: 2017年12月21日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4℃~16℃

工程名称: 华容县4x20m分布式农光互补光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	一期: 部分区域清表整改. 二期: 箱变基础平台验收, 符合要求, 同意浇筑. 浇筑时震捣到位. 场内支架. 组件安装. 安装时拉线, 完成后再进行调整. 顺直. 但组件安装时有单人搬运组件现象, 部分组件先平后上, 安装顺, 不符合技术要求. 已在现场提出要求立即整改. 其它区域之硅片有大面积未盖膜现象. 已在例会上提出要求整改.	
施 工 情 况	承包单位 甘制源 英之威 南通通联 湖南元一 中亿联	施工内容及进度 1. B05. B16. B28. B38区打桩434根. 2. B03. B15. B07. B10. B25. B29. B31. B36区支架安装48组. 3. B03. B05. B06. B07. B10区组件安装112组. 4. B10. B16. B28. B29. B35. B31区之硅片铺设625片. 5. B05区桩头防腐680个. 6. B28. B29区箱变基础浇筑完成. 7. 场内道路修筑.
其 它 事 项	管桩到货58=248根. 晚7:00例会.	
本日现场监理人员	廖永新, 戚成明, 王学良, 王学	
记录人: 王学良	总监 (总监代表): 廖永新	

江苏省建设厅监制

