

监 理 日 记()

日期: 2018年 2月 7日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20~22

工程名称: 华路4a20mmp 顶面.

监 理 工 作 情 况	(四)初.	
施 工 情 况	承包单位 甘制流弊 莫诚成 南通海融 湖南天仁	施工内容及进度 1. B37区动线焊接20g. 2. B38区拆改预埋120g. 3. B37区支架安装.
其 它 事 项	此区人员严重不足.	
本日现场监理人员	唐永新. 王克全.	
记录人:	总监 (总监代表):	(Signature)

江苏省建设厅监制

