

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 3月 14日

天气: 多云

气温: 17℃~22℃

星期: 三

工程名称: 华碧县4x20m桥分桥式

监 理 工 作 情 况	现场巡视发现有多个施工人员在未佩戴安全帽. 个别作业人员未按规定使用安全带打铁件也需进行纠正. 已及时予以制止.	
施 工 情 况	承包单位 黄诚 沈海	施工内容及进度 1. B01~B16区商砼浇筑. 2. B07区支架安装10根. 3. B17. B18. B20. B24. B26. B27区地脚安装14根. 4. B18区桥墩防撞204个. B18区栏杆线敷设. 5. B22. B29区电流水管敷设. 6. B25. B27区电流水管安装28台. 7. B35区箱变基础土方回填. 8. 二期分支箱立杆及制作.
其 它 事 项	现场施工无异常.	
本日现场监理人员: 黄诚, 沈海, 王东		
记录人: 王东		总监 (总监代表): 王东

江苏省建设厅监制

