

# 监 理 日 记( )

日期: 2018 年 4 月 7 日

星期: 二

工程名称: 华容县 420MW 分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 9℃ ~ 20℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

现场巡视, 施工人员均佩戴安全帽, 安全情况良好。  
排水通畅, 临时用电检查完好。  
现场检查发现有个别地方电缆<sup>沟</sup>深度还不到规定要求, 现场不予  
整改。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

吴成

海霖

1. B37 区 31 区 组 件 穿 管 10 根
2. 二期大面积消缺整改
3. B27 区 柜 头 防 腐 2 个
4. B26 区 光 伏 电 缆 整 设
5. B31 区 打 地 面 铁 线 杆
6. B31 区 汇 流 箱 穿 管
7. B38-39 区 汇 流 箱 柜 线

其  
它  
事  
项

二期新增并网 B37 区, 容量 1.11MW 总计并网容量为 42.11MW

本日现场监理人员: 黄永军, 王书金, 王秋华, 宋龙

记录人: 宋龙

总监 (总监代表): 古子海



由 扫描全能王 扫描创建