

监 理 日 记()

B7

日期: 2018 年 4 月 26 日

星期: 四

工程名称: 华能4X100MW布衣农光互补发电项目

天气: 晴
气温: 15~22℃

监 理 工 作 情 况

现场巡视现场安全无事故. 排水通畅.
临时用电符合规范

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

荣成

1. 二期组件调整
2. 二期电缆沟回填
3. 二期箱变平台防腐处理
4. 二期光伏区道路施工
5. 电缆支架(横架)安装

海霖

其 它 事 项

现场安全无事故.

本日现场监理人员

陈 瑞 金、陈 恩 忠

记录人: 陈 恩 忠

总监 (总监代表): 苏 广 华



由 扫描全能王 扫描创建