

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2018 年 5 月 2 日

星期: 三

工程名称: 华安县农村饮水安全工程

天气: 阴

气温: 19℃ ~ 27℃

监 理 工 作 情 况

现场巡视。场内作业人员均佩戴安全帽。场内排水通畅。临时用电符合规范要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

茨林

海霖

1. 二期主体工程调整
2. 二期电缆沟槽地沟回填
3. 二期杆坑地漏铁峰坑
4. 二期杆坑地漏管安装
5. 二期电缆沟槽地沟开挖
6. 二期电缆支架(横穿)安装
7. 光伏区场内排水管道施工

其 它 事 项

现场安全无事故

本日现场监理人员

王吉全

记录人: 唐卡

总监 (总监代表): 李永华



由 扫描全能王 扫描创建