

监 理 日 记()

日期: 2018 年 5 月 17 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 27℃-35℃

工程名称: 湖南华容县北京港镇100MW农光互补分布式发电项目

监
理
工
作
情
况

监理巡视现场,查看电缆沟回填情况,
施工符合图纸规范要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

英之茂

海霖

1.施工人员进行厂区电缆沟回填工作,监理人员
现场查看,符合图纸规范要求.
2.施工人员对厂区箱逆变,汇流箱进行编码的
黑悬挂.

其
它
事
项

厂区安全无事故.

本日现场监理人员

王孝金

张斌

记录人:

张斌

总监(总监代表):

黄永革

江苏省建设厅监制

